



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
RUC: 8NT1-10284-85



AV BRASIL  
Tel: 223 8640

## Orden Compra IDAAN

PANAMA  
Número: 4000013677

Datos del Proveedor: IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC  
Código: 102553 RUC: 2660946-1-842199 DV73  
Dirección: VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:  
Teléfono: 3979076

Contrato:  
Fecha: 12.06.2023  
Páginas: 1 de \*  
Requisición: 5000008079  
Solicitud: 06-2023  
Cotización:

Forma de Pago: Al Crédito  
Tipo de Compra: 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

### Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
1820000091	MANTENIMIENTO DE CAMION	C/U	8	0.00	2,506.52	0.00	20,052.16
1820000020	MANTENIMIENTO CAMION LIMPIADOR DE ALCANT	C/U	1	0.00	8,404.00	0.00	8,404.00
1820000070	MANTENIMIENTO DE GRUA	C/U	2	0.00	4,487.72	0.00	8,975.44
1820000090	MANTENIMIENTO AUTO PICK-UP	C/U	7	0.00	4,657.88	0.00	32,605.16
1820000021	MANTENIMIENTO AUTO SEDAN Renglón Vehículo Nomenclatura Placa Descripción Observaciones	C/U	2	0.00	2,159.70	0.00	4,319.40

1 Camión Volquete Volkswagen  
5-8-1795 G09910 Reparación y  
Mantenimiento Servicio de Grúa

Base y Compresor  
Alternador  
Batería  
Kit de embrague  
Llantas 10.000 x 20  
Válvula para vagón  
Correa  
Hierros de banda  
Volante de embrague  
Mano de obra

2 Camión Internacional Vactor  
5-8-1607 G01722 Reparación y  
Mantenimiento Servicio Grúa

Baterías  
Tambores métricos  
Hierros de banda  
Tanques de aceite de motor  
Piso de cabina  
Compresor de aire  
acondicionado  
Filtro de aceite  
Filtro de diésel  
Filtro de aire  
Filtro de agua  
Calibración de inyectores  
bomba





**INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES**  
 RUC: 8NT1-10284-85



AV BRASIL  
 Tel: 223 8640

PANAMA  
 Número: 4000013677

## Orden Compra IDAAN

**Datos del Proveedor:** IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC  
**Código:** 102553 **RUC:** 2660946-1-842199 DV73  
**Dirección:** VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:  
**Teléfono:** 3979076

**Contrato:**  
**Fecha:** 12.06.2023  
**Páginas:** 2 de \*  
**Requisición:** 5000008079  
**Solicitud:** 06-2023  
**Cotización:**

**Forma de Pago:** Al Crédito  
**Tipo de Compra:** 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

**Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente**

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
	Puntas de inyectores + kit de instalación						
	Reparación de Aire acondicionado						
	Disco, plato, collarín, balinera de clutch						
	Mano de obra: Reparación de piso de cabina, cambio de kit de croché, cambio de aceite, diagnostico con scanner, cambio de inyectores, montaje de tambores y bandas						
	3 Camión Hyundai 5-8-1578 G01124 Reparación y Mantenimiento Bomba de agua						
	Plano de cabezote						
	Tapa de presión de agua de radiador						
	Coolant						
	Mano de obra: Limpieza y restauración de radiador, instalación de bomba de agua, desmontaje y montaje de cabezote						
	4 Camión Freightliner M2 5-8-1655 G03783 Reparación y Mantenimiento Mano de obra: Reparación de Fanclutch, desmontaje y montaje de radiador						
	5 Grúa Renault - Kerax 440 5-8-1842 G10377 Reparación y Mantenimiento Galones de aceite hidráulico						
	Litros de líquido de frenos						
	Bomba de dirección nueva						
	Bomba de embrague pedal						
	Flete bomba						
	Mano de obra: Cambio de						





**INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES**  
RUC: 8NT1-10284-85



AV BRASIL  
Tel: 223 8640

## Orden Compra IDAAN

PANAMA  
Número: 4000013677

**Datos del Proveedor:** IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC  
**Código:** 102553 **RUC:** 2660946-1-842199 DV73  
**Dirección:** VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:  
**Teléfono:** 3979076

**Contrato:**  
**Fecha:** 12.06.2023  
**Páginas:** 3 de \*  
**Requisición:** 5000008079  
**Solicitud:** 06-2023  
**Cotización:**

**Forma de Pago:** Al Crédito

**Tipo de Compra:** 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

**Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente**

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
	bomba de transferencia y power steering, cambio de cilindro maestro del pedal de embrague, drenaje de sistema						
	6 Camión Internacional 5-8-1519 G059201 Reparación y Mantenimiento Lantas 7.00 R16 12pr 117						
	Batería 2FSHD						
	Batería 27FHD						
	Mano de obra: Instalación de rele y fusible, chequeo de encendido del motor, chequeo de sistema neumático en general, chequeo de frenos, instalación de baterías						
	7 Cabezal Internacional 5-8-1737 G011039 Reparación y Mantenimiento Válvula de aire						
	Mano de obra: Cambio de válvula de aire, chequeo de frenos						
	8 Frontier 2012 5-8-1570 G01102 Reparación y Mantenimiento Terminales						
	Batería						
	Válvula reguladora de alta presión de combustible						
	Kit de correas						
	Polea Ly balinera						
	Coolant						
	Moldura de guardafangos						
	Reparación de aire acondicionado						
	Lantas						
	Mano de obra mecánica						
	Chapistería y pintura						





INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
RUC: 8NT1-10284-85



AV BRASIL  
Tel: 223 8640

PANAMA  
Número: 4000013677

## Orden Compra IDAAN

Datos del Proveedor: IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC  
Código: 102553 RUC: 2660946-1-842199 DV73  
Dirección: VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:  
Teléfono: 3979076

Contrato:  
Fecha: 12.06.2023  
Páginas: 4 de \*  
Requisición: 5000008079  
Solicitud: 06-2023  
Cotización:

Forma de Pago: Al Crédito  
Tipo de Compra: 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
9	Camión Hyundai 5-8-1395 G011514 Reparación y Mantenimiento Motor de arranque Disco, plato y balinera Chequeo y reparación de balinera Galones de aceite de motor Filtro de aceite Filtro de diésel Filtro de aire Kit de correa Galones de aceite de diferencial Galones de aceite de transmisión Reparación de sistema eléctrico Mantenimiento de A/A Batería Cable de batería # Terminal Espárragos Kit de pistones Lámpara direccional derecha Parrilla frontal Reconstrucción de vagón de carga Master y booster de freno Mano de obra Chapistería y pintura Mantenimiento de alternador Servicio de Grúa						
10	Frontier NP300 2016 5-8-1794 G099919 Reparación y Mantenimiento Turbo Motor de arranque Caja de fusible Sensor de detonación Amortiguadores delanteros Correa 7PK 1765						





INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
RUC: 8NT1-10284-85



AV BRASIL  
Tel: 223 8640

## Orden Compra IDAAN

PANAMA  
Número: 4000013677

Datos del Proveedor: IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC  
Código: 102553 RUC: 2660946-1-842199 DV73  
Dirección: VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:  
Teléfono: 3979076

Contrato:  
Fecha: 12.06.2023  
Páginas: 5 de \*  
Requisición: 5000008079  
Solicitud: 06-2023  
Cotización:

Forma de Pago: Al Crédito  
Tipo de Compra: 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

Acompañe esta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
	Correa 4PK 0817						
	Compresor de aire acondicionado						
	Base y filtro de diésel						
	Manguera flexible de diésel						
	Alternador						
	Tacos delanteros						
	Tacos traseros						
	Litros de aceite de motor						
	Litros de aceite de transmisión						
	Llantas						
	Lámparas traseras						
	Puerta trasera de vagón						
	Filtro de aceite						
	Filtro de diésel						
	Batería						



182000060	MANTENIMIENTO DE CAMION CISTERNA	C/U	2	0.00	6,810.52	0.00	13,621.04
-----------	----------------------------------	-----	---	------	----------	------	-----------

11 Kerax Renault Grúa 5-8-1842  
G10377 Reparación y  
Mantenimiento Kit de embrague  
Kit de red de caja de timón  
Aceite para caja de timón  
Flete  
Mano de obra: suministrar y  
reemplazar embrague, desmontar  
y montar caja de timón, reemplazo  
de sellos de caja de timón,  
reemplazo de caja de timón,  
chequeo y restauración de líneas  
de aceite de caja de timón

12 Camión Freightliner M2  
5-8-1655 G03783 Reparación y  
Mantenimiento Kit de mangueras  
de aire (frenos)





INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
RUC: 8NT1-10284-85



AV BRASIL  
Tel: 223 8640

PANAMA  
Número: 4000013677

## Orden Compra IDAAN

Datos del Proveedor: IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC  
Código: 102553 RUC: 2660946-1-842199 DV73  
Dirección: VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:  
Teléfono: 3979076

Contrato:  
Fecha: 12.06.2023  
Páginas: 6 de \*  
Requisición: 5000008079  
Solicitud: 06-2023  
Cotización:

Forma de Pago: Al Crédito  
Tipo de Compra: 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

Acompañe esta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
	Kit oring para mangueras de aire						
	Gobernador de aire						
	Kit de balinera tensora						
	Bandas 4						
	Mano de obra: reemplazo de mangueras en total desperfecto, instalación de nuevas mangueras de aire para el sist. De frenado, reemplazo de los oring de la entrada y salida de mangueras del sist de aire, desinstalación e instalación de gobernador de aire (payasito), desinstalación e instalación de nueva válvula reguladora de aire, reemplazo de balinera principal de la tensora de correa del motor, reemplazo de bandas de freno, rectificación de tamboras						
	13 Camión Hyundai HD 5-8-1578 G01124 Reparación y Mantenimiento Coolant						
	Balinera						
	Base de alternador						
	Traslado en grúa						
	Mano de obra: Instalación de correas, Reemplazo de balinera, Instalación de base de alternador, Rectificación de pieza q sirve como base del alternador (tornería), Desmontar y montar radiador y aspa, Reemplazo de coolant de motor, Lavado y engrase						
	14 Bus Nissan Urvan 5-8-1541 G010940 Reparación y Mantenimiento Aceite de motor Filtros						





INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
RUC: 8NT1-10284-85



AV BRASIL  
Tel: 223 8640

## Orden Compra IDAAN

PANAMA  
Número: 4000013677

Datos del Proveedor: IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC  
Código: 102553 RUC: 2660946-1-842199 DV73  
Dirección: VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:  
Teléfono: 3979076

Contrato:  
Fecha: 12.06.2023  
Páginas: 7 de \*  
Requisición: 5000008079  
Solicitud: 06-2023  
Cotización:

Forma de Pago: Al Crédito  
Tipo de Compra: 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
	Coolant						
	Tacos de freno						
	Motor de arranque						
	Batería						
	Cerradura de puerta lateral						
	Guía de puerta lateral (corrediza)						
	Cableado del sistema de encendido						
	Cableado del sistema de luces principales delanteras, traseras y direccionales						
	Chequeo de caja de fusible						
	Reemplazo de fusibles y releí						
	Reemplazo de tubería del sistema de escape						
	Reparación de fuga de aceite de motor						
	Reemplazo de correas del motor						
	Reemplazo de 4 llantas						
	Instalación de motor de arranque						
	Lavado y engrase						
	15 Sedán Aveo 5-8-1588 G02697						
	Reparación y Mantenimiento						
	Aceite de motor						
	Filtros						
	Kit de tacos de frenos delanteros y traseros						
	Envase de plástico para refrigerante						
	Bases de amortiguadores						
	Amortiguadores						
	Las mesetas (las v) 2 de tren delantero						
	Mano de obra: Reemplazar aceite de motor y filtros, Suministrar y reemplazar						





**INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES**  
RUC: 8NT1-10284-85



AV BRASIL  
Tel: 223 8640

## Orden Compra IDAAN

PANAMA  
Número: 4000013677

Contrato:  
Fecha: 12.06.2023  
Páginas: 8 de \*  
Requisición: 5000008079  
Solicitud: 06-2023  
Cotización:

Datos del Proveedor: IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC  
Código: 102553 RUC: 2660946-1-842199 DV73  
Dirección: VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:  
Teléfono: 3979076

Forma de Pago: Al Crédito  
Tipo de Compra: 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

**Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente**

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
	refrigerante (sistema de enfriamiento del motor). Reemplazo de tacos delanteros y traseros (frenos), Chequeo de mangueras y del sistema de frenos, Reemplazo de disco de frenos, Reemplazo de amortiguadores , Alineamiento de vehículo, Reemplazo de las (v) de el tren delantero del vehículo , Reemplazo de gas, filtro y aceite de aire acondicionado, Lavado y engrase						
	16 Sedán Aveo 5-8-1586 G03915 Reparación y Mantenimiento Aceite de motor Filtros Compresor de aire acondicionado Kit de embrague (plato, disco, balinera) Mano de obra: Desmontar y montar transmisión, Reemplazo de kit de embrague, Reemplazo de aceite de motor con todos sus filtros, Suministro y reemplazo de tacos de freno, Reemplazo de coolant , Reemplazo de compresor de aire acondicionado, Suministrar gas y aceite para el sistema de aire acondicionado, Lavado y engrase						
	17 Camión Cisterna 5-8-1730 G11047 Reparación y Mantenimiento Aceite de motor Filtros Gobernador de aire (payasito) Válvula de distribución de aire						





INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
RUC: 8NT1-10284-85



AV BRASIL  
Tel: 223 8640

## Orden Compra IDAAN

PANAMA  
Número: 4000013677

Datos del Proveedor: IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC  
Código: 102553 RUC: 2660946-1-842199 DV73  
Dirección: VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:  
Teléfono: 3979076

Contrato:  
Fecha: 12.06.2023  
Páginas: 9 de \*  
Requisición: 5000008079  
Solicitud: 06-2023  
Cotización:

Forma de Pago: Al Crédito  
Tipo de Compra: 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
	Válvula de parking break						
	Kit de mangueras de mangueras de aire						
	Kit de reparación de motor de arranque						
	Baterías de 1000 amp (2)						
	Bases de motor						
	Bases de tanque de aire						
	Kit de embrague (plato, disco, balinera)						
	Compresor de aire acondicionado						
	Traslado de camión (grúa)						
	Mano de obra: Sustitución de aceite de motor y filtros (mantenimiento preventivo), Instalación de gobernador de aire (payasito), Instalación de palanca y válvula de parking break, Reemplazo de válvula distribuidora de aire, Reemplazo de mangueras , válvulas , o ring de sistema de aire, Reemplazo de kit de motor de arranque, Reparación de fugas: aceite o aire, Reemplazo de bases de motor, Reemplazo de bases de los tanques de aire, Desmontar transmisión, Instalar kit de embrague, Instalación de transmisión, sustituir bandas de freno, Chequeo de aceite de diferencial, Instalar compresor de aire acondicionado, Chequeo general de aire acondicionado.						
	18 Camión Cisterna Internacional 5-8-1717 G11059 Reparación y Mantenimiento Aceite de motor Filtros Maderas del chasis (2)						





INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
RUC: 8NT1-10284-85



AV BRASIL  
Tel: 223 8640

PANAMA  
Número: 4000013677

## Orden Compra IDAAN

**Datos del Proveedor:** IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC  
**Código:** 102553 **RUC:** 2660946-1-842199 DV73  
**Dirección:** VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:  
**Teléfono:** 3979076

**Contrato:**  
**Fecha:** 12.06.2023  
**Páginas:** 10 de 14  
**Requisición:** 5000008079  
**Solicitud:** 06-2023  
**Cotización:**

**Forma de Pago:** Al Crédito  
**Tipo de Compra:** 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

**Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente**

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
	Válvula de paso de diésel						
	Amortiguadores delanteros (2)						
	Mazo sprint delantero (2)						
	Aceite para diferencial						
	Mano de obra: Sustitución de aceite de motor y filtros.						
	Reemplazo de maderas que van sobre el chasis (cambiar antiguas por nuevas), Reemplazo de amortiguadores delanteros,						
	Reemplazo de mazos delanteros, Suministro y reemplazo de aceite para diferencial						
	#						
	19 Toyota Hilux 5-8-1652 G02178						
	Reparación y Mantenimiento						
	Aceite de motor						
	Filtros						
	Correa única						
	Tensora						
	Trampa de agua diésel						
	Tacos delanteros de freno						
	Kit de bandas traseras						
	Amortiguadores delanteros						
	Kit de aire acondicionado						
	Mano de obra: Sustituir aceite de motor, Reemplazar correa única y tensora, Chequeo y sustitución de tacos y bandas de freno,						
	Reemplazar juegos de amortiguadores delanteros,						
	Reemplazar aceite, blower y gas del aire acondicionado						
	20 Toyota Hilux 5-8-1518 G00832						
	Reparación y Mantenimiento						
	Aceite de motor						
	Filtros						
	Trampa de agua diésel						
	Correa única						





INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
RUC: 8NT1-10284-85



AV BRASIL  
Tel: 223 8640

PANAMA  
Número: 4000013677

## Orden Compra IDAAN

Datos del Proveedor: IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC  
Código: 102553 RUC: 2660946-1-842199 DV73  
Dirección: VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:  
Teléfono: 3979076

Contrato:  
Fecha: 12.06.2023  
Páginas: 11 de 14  
Requisición: 5000008079  
Solicitud: 06-2023  
Cotización:

Forma de Pago: Al Crédito  
Tipo de Compra: 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

Acompañe esta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
	Tensora correa única						
	Kit de cremallera						
	Kit de mangueras de cremallera						
	Llantas (4)						
	Tacos delanteros de freno						
	Bandas traseras de freno						
	Mano de obra: Sustituir aceite de motor y filtro, Sustituir trampa de agua, Cambiar filtro de diésel, Reemplazar correa única, Reemplazar tensora, Chequeo del sistema de aire acondicionado						
	21 Toyota Hilux 5-8-1780 G09723						
	Reparación y Mantenimiento						
	Aceite de motor						
	Filtros						
	Filtro de diésel (trampa de agua)						
	Correa única						
	Tensora de correa única						
	Tacos delanteros						
	Bandas traseras						
	Llantas (4)						
	Punta de flecha (lado derecho)						
	Kit de tren delantero (bolas, terminales, botas)						
	Mano de obra: Reemplazo de aceite y filtro de motor, Reemplazo del filtro de diésel, Suministro y reemplazo de correa única y tensora, Reemplazo de frenos delanteros y traseros, Reemplazo de tren delantero (bolas, terminal y botas), Reemplazo de punta de flecha, Chequeo del sistema de aire acondicionado						
	22 Nisaan Frontier 5-8-1689						
	G01568 Reparación y						





INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
RUC: 8NT1-10284-85



AV BRASIL  
Tel: 223 8640

PANAMA  
Número: 4000013677

## Orden Compra IDAAN

Datos del Proveedor: IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC  
Código: 102553 RUC: 2660946-1-842199 DV73  
Dirección: VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:  
Teléfono: 3979076

Contrato:  
Fecha: 12.06.2023  
Páginas: 12 de 14  
Requisición: 5000008079  
Solicitud: 06-2023  
Cotización:

Forma de Pago: Al Crédito  
Tipo de Compra: 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
	Mantenimiento Aceite para motor Filtros Kit de reparación de luces (cableado, bombillos, relay, fusibles) Kit de frenos delanteros y traseros Escobillas de limpiaparabrisas Mano de obra: Sustituir aceite y filtros del motor, Reparación del sistema de luces (delanteras, traseras y direccionales), Reemplazo de fusibles y relay, Chequeo de caja de fusibles y sistema eléctrico, Reemplazo de frenos delanteros y traseros, Chequeo y mantenimiento de válvula de alta presión						
	23 Nisaan Frontier 5-8-1602 G01568 Reparación y Mantenimiento Aceite de motor Filtros Sensor de alta presión Kit de frenos delanteros y traseros Mano de obra: Suministro y reemplazo de aceite de motor, Chequeo de Coolant, Suministro y reemplazo del sensor de alta presión, Suministro y reemplazo de frenos delanteros y traseros, Reprogramación del sistema eléctrico, Borrado de código de fallas						
1820000092	MANTENIMIENTO DE VEHICULO C/U TIPO PANEL		1	0.00	5,150.70	0.00	5,150.70

"MANTENIMIENTO CORRECTIVO





INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
RUC: 8NT1-10284-85



AV BRASIL  
Tel: 223 8640

## Orden Compra IDAAN

PANAMA  
Número: 4000013677

**Datos del Proveedor:** IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC  
**Código:** 102553 **RUC:** 2660946-1-842199 DV73  
**Dirección:** VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:  
**Teléfono:** 3979076

**Contrato:**  
**Fecha:** 12.06.2023  
**Páginas:** 13 de 14  
**Requisición:** 5000008079  
**Solicitud:** 06-2023  
**Cotización:**

**Forma de Pago:** Al Crédito  
**Tipo de Compra:** 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

**Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente**

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc.	Monto	Total
	PARA CAMIONES, VACTOR, GRÚA Y VEHÍCULOS PICK-UP DE LA GERENCIA METROPOLITANA".							
	FIANZA : 072-001-000033198-000000							
	EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, PIEZAS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO.							
	LUGAR DE ENTREGA: LAS REPARACIONES SE REALIZARAN EN LA DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR.							
	FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULO 356 DE LA LEY 336 DEL 14 de NOVIEMBRE DE 2022. RESOLUCION N° 191-2022-DNMySC DEL 21 DE FEBRERO DE 2022 REGLAMENTO ESPECIAL CAPITULO III PROCEDIMIENTO NUMERAL 2, ACAPITEB POR CONTRATACION POR COTIZACIÓN LA PUBLICACION DE LA ORDEN DE COMPRA REFRENDADA SERA EN LA PAGINA WED DEL IDAAN							

El contratista se obliga a cumplir,  
con lo establecido en el Artículo  
188 del Decreto Ejecutivo 439 de  
10 de Septiembre de 2020, que  
Reglamenta la Ley 22 de 2006,





INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
RUC: 8NT1-10284-85



AV BRASIL  
Tel: 223 8640

PANAMA  
Número: 4000013677

## Orden Compra IDAAN

Datos del Proveedor: IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC  
Código: 102553 RUC: 2660946-1-842199 DV73  
Dirección: VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:  
Teléfono: 3979076

Contrato:  
Fecha: 12.06.2023  
Páginas: 14 de 14  
Requisición: 5000008079  
Solicitud: 06-2023  
Cotización:

Forma de Pago: Al Crédito  
Tipo de Compra: 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
	Ordenada por la Ley 153 de 2020, que regula la Contratación Pública.						
	FORMA DE PAGO: AL CREDITO, UN SOLO PAGO, CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA GESTION DE COBRO. ADJUDICACION: GLOBAL						
	RESERVA:1500006894						
	TIEMPO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS HÁBILES.						
	GARANTÍA: NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS						
Última línea							
Partida	Gasto				Valor		
266.0.1.121.02.00	199				99,646.85		
			<b>Total</b>		<b>99,646.85</b>		



CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:		SUBTOTAL	93,127.90
SON: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS BALBOAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS		IMPUESTO:	6,518.95
		DESCUENTO:	0.00
		FLETE:	0.00
		TOTAL:	99,646.85

**OBSERVACIÓN:**

Se multará a todo proveedor que no cumpla con el tiempo de entrega establecido una vez recibida la orden de compra. Multa del 10,00 % sobre monto total dividido entre 30 por cada día de atraso.

ALMACEN: R4TT Trans.Talle.Amad

Tiempo de Entrega: 30 DIAS HABILES

Tipo de Entrega:

Después de recibida la orden de compra

Preparada por

Registro de Presupuesto

Aprobada por

Entrega al proveedor

Refrendada por

Fecha de Vencimiento

Fecha y Hora de Impresión: 14.08.2023 13:21:07 Impreso por: JCERA

Total

266199

