



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL
Tel: 223 8640

PANAMA
Número: 4000013961

Orden Compra IDAAN



Datos del Proveedor: IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC
Código: 102553 **RUC:** 2660946-1-842199 DV73
Dirección: VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:
Teléfono: 3979076

Contrato:
Fecha: 25.07.2023
Páginas: 1 de 9
Requisición: 5000008127
Solicitud: 2023
Cotización:

Forma de Pago: Al Crédito
Tipo de Compra: 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
1820000090	MANTENIMIENTO AUTO PICK-UP VEHICULO: TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2018 NOMENCLATURA: 5.9.1774 PLACA: G09728	C/U	4	0.00	13,039.15	0.00	52,156.60

Suministro e instalación de batería, Diagnostico por escáner, Chequeo de computadora (posibles daños eléctricos ocultos), Reparación de arnet general del vehículo, Reparación del sistema eléctrico, Chequeo y mantenimiento de radiador, Suministro y reemplazo de coolant, Reemplazo de tapa de radiador, Suministro e instalación de inyectores, Reemplazo de líneas de combustible, Desmontar tanque de combustible, Limpieza de tanque de combustible, Suministro e instalación de filtro de combustible y trampa de agua, Suministro e instalación de tapa frontal de motor, Suministro e instalación de empaque de cabezote de motor, Suministro e instalación de correa única de motor, Suministro e instalación de tensor de correa, Suministro e instalación de calentadores, Servicio y mantenimiento de motor (lavado de motor, aceite de motor, filtro de aceite de motor), Suministro e instalación de turbo, Suministro e instalación de relay, fusibles, terminales, Suministro e instalación de alternador,



15-6592



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL
Tel: 223 8640

Orden Compra IDAAN

PANAMA
Número: 4000013961

Datos del Proveedor: IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC
Código: 102553 **RUC:** 2660946-1-842199 DV73
Dirección: VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:
Teléfono: 3979076

Contrato:
Fecha: 25.07.2023
Páginas: 2 de 9
Requisición: 5000008127
Solicitud: 2023
Cotización:

Forma de Pago: Al Crédito
Tipo de Compra: 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
	Instalación de Kit de mantenimiento de compresor de A/A (FILTRO, GAS Y ACEITE), Suministro e instalación de terminales de baterías, Suministro e instalación de cremallera, Suministro y mantenimiento de sistema de suspensión, Inspección de puntas de rodamientos, Suministro e instalación de amortiguadores, Suministro y mantenimiento de tren delantero, Suministro e instalación de discos delanteros, Suministro e instalación de kit de tacos delanteros, Chequeo y reparación del sistema de mangueras de freno, Suministro e instalación de líquido de frenos, Suministro e instalación de llantas, Servicio de balanceo y alineamiento de ruedas, Suministro de rines, Suministro e instalación de eje de mando con crucetas, Suministro e instalación de eje de transfers, Chequeo y mantenimiento de caja de transfers, Suministro e Instalación de aceite de transmisión, Suministro e instalación de kit de clutch, Chequeo de corona y p16ón de diferencial trasero, Suministro e instalación de retenedora de diferencial trasero, Suministro e Instalación de aceite de diferencial trasero, Suministro e Instalación de resorte trasero, Suministro e Instalación de abrazadera de resorte. Dotación Y reemplazo de tambores, Dotación						

REFERENDADO
 Contraloría General de la República
 Dirección Nacional de Fiscalización General
 - 2 OCT 2023
 HAROLD B. ACEVEDO M.
 Jefe de Fiscalización



VERIFICADO
 Contraloría General de la República
 Dirección Nacional de Fiscalización General
 29 SEP 2023
 RICARDO A. VALLEJOS R.
 Fiscalizador



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL
Tel: 223 8640

Orden Compra IDAAN

PANAMA
Número: 4000013961

Datos del Proveedor: IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC
Código: 102553 **RUC:** 2660946-1-842199 DV73
Dirección: VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:
Teléfono: 3979076

Contrato:
Fecha: 25.07.2023
Páginas: 3 de 9
Requisición: 5000008127
Solicitud: 2023
Cotización:

Forma de Pago: Al Crédito
Tipo de Compra: 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022


Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
--------	----------------------	-----	-------	-----------	--------	-------------	-------

y reemplazo de bandas de freno, Ajuste de cable tensor del freno de mano, Dotación e Instalación de espárragos y tuercas, Suministro e Instalación de defensa delantera, Suministro e Instalación de parrilla frontal Suministro e Instalación de guarda batros. Suministro e Instalación de guardafangos delanteros, Suministro e instalación da guardafango trasero derecho, Suministro e Instalación de puerta delantera derecha Y puerta trasera derecha. Dotación e Instalación de lámparas traseras, Dotación reemplazo de defensa trasera, Reparación de techo de cabina, Servicio de reparación y Limpieza de sillones y tapicera de Interior, Restauración de chasis, Servicio de chapistería y pintura, Inspección de su buen funcionamiento de sensores eléctricos.
15,799.00

VEHICULO: MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA 2016 ✓
NOMENCLATURA: 5.8.1806
PLACA: G10130

Diagnóstico con Scanner, suministro e Instalación de aceite de motor, Suministro e Instalación de filtros de aceite, de diésel y trampa de agua, Instalación de correa de motor, Reemplazo de tensor, Suministro e Instalación de Kit de turbo, Suministro e Instalación de kit de





INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL

Tel: 223 8640

Orden Compra IDAAN

PANAMA

Número: 4000013961

Contrato:

Fecha: 25.07.2023

Páginas: 4 de 9

Requisición: 5000008127

Solicitud: 2023

Cotización:

Datos del Proveedor: IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC
Código: 102553 RUC: 2660946-1-842199 DV73
Dirección: VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:
Teléfono: 3979076

Forma de Pago: Al Crédito

Tipo de Compra: 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
	mantenimiento de compresor de aire acondicionado, Reemplazo de discos, Reemplazo de tecos delanteros, Reemplazo de Líquido de frenos, Chequeo y mantenimiento de radiador, Suministro de coolant, Reemplazo de amortiguadores, Revls16n de tren delantero, Reemplazo de klt de reparación de cremallera, Reparación de tlm6n, Reparación de tubo de escape con silenciador, Reemplazo de eje de mando y crucetas, Suministro Instalación de vidrio delantero, Suministro e Instalación de vidrio trasero, Suministro e Instalación de lámpara trasera derecha, Suministro e Instalación de retrovisor Izquierdo, Reparación de guardafango trasero Izquierdo, Suministro e Instalac16n de parrilla delantera, Suministro e Instalación de defensa delantera, Restauración de carrocería completa, Restauración de lámpara delantera, Reemplazo de bombillos delanteros y traseros, Reemplazo de aceite de transmisión diferencial, Chequeo de sistema de rodamiento, Suministro e Instalaciones kit de mantenimiento de Inyectores, suministro e instalación de Kit de Clutch, Servicio de tapicera, Limpieza de Interior, Instalación de crucetas.						11,922.50





INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
 RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL
 Tel: 223 8640

Orden Compra IDAAN

PANAMA
 Número: 4000013961

Datos del Proveedor: IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC
Código: 102553 **RUC:** 2660946-1-842199 DV73
Dirección: VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:
Teléfono: 3979076

Contrato:
Fecha: 25.07.2023
Páginas: 5 de 9
Requisición: 5000008127
Solicitud: 2023
Cotización:


Forma de Pago: Al Crédito
Tipo de Compra: 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
--------	----------------------	-----	-------	-----------	--------	-------------	-------

VEHICULO: MITSUBISHI L200
 DOBLE CABINA 2016 ✓
 NOMENCLATURA: 5.8.1805
 PLACA: G10888

Diagnóstico con Scanner,
 Suministro e Instalación de aceite de motor,
 Suministro e instalación de filtros de aceite, de diésel y trampa de agua,
 Instalación de correa de motor,
 Reemplazo de tensor, Suministro e Instalación de Kit de turbo, suministro e Instalación de kit de mantenimiento de compresor de aire acondicionado, Reemplazo de discos, Reemplazo de tacos delanteros, Reemplazo de líquido de frenos, Chequeo y mantenimiento de radiador, Suministro de coolant, Reemplazo de amortiguadores, Revisión de tren delantero, Reemplazo de kit de reparación de cremallera, Reemplazo de eje de mando y crucetas, Restauración de carrocería completa, Restauración de lámpara delantera, Reemplazo de bombillos delanteros y traseros, Reemplazo de aceite de transmisión y diferencial, Chequeo de sistema de rodamiento, suministro e Instalación de kit de mantenimiento de inyectores, Suministro e Instalación de Kit de Clutch, Servicio de tapicería,





INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL
Tel: 223 8640

Orden Compra IDAAN

PANAMA
Número: 4000013961

Datos del Proveedor: IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC
Código: 102553 **RUC:** 2660946-1-842199 DV73
Dirección: VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:
Teléfono: 3979076

Contrato:
Fecha: 25.07.2023
Páginas: 6 de 9
Requisición: 5000008127
Solicitud: 2023
Cotización:

Forma de Pago: Al Crédito
Tipo de Compra: 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
	limpieza de Interior, Instalación de crucetas, suministro e instalación de calentadores, Suministro e instalación de bases de motor, Suministro e Instalación de bases de transmisión. 10,985.58						
	VEHICULO: TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2017 NOMENCLATURA: 5.9.1770 ✓ PLACA: G09758 Suministro e instalación de batería, Servicio de overhaul de motor, Programación de computadora, Diagnostico por scanner, Limpieza de tanque de combustible, Limpieza de líneas de combustible, Suministro y reemplazo de filtro de combustible, trampa de agua, Suministro e instalación de discos delanteros, suministro e instalación de tacos delanteros, suministro y reemplazo de líquido de frenos, Mantenimiento de alternador, Mantenimiento a el sistema de AIA (FILTRO, ACEITE Y GAS), suministro y reemplazo de klt de clutch, Reemplazo de aceite de transmisión, Reemplazo de aceite de transfers, Dotación y reemplazo de eje de mando y crucetas, Reemplazo de aceite de diferencial, suministro e Instalación de retenedora de diferencial, Servicio de mantenimiento a las puntas de rodamiento, suministro e Instalación de amortiguadores delanteros y traseros, Servicio de						





INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL
Tel: 223 8640

Orden Compra IDAAN

PANAMA
Número: 4000013961

Datos del Proveedor: IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC
Código: 102553 **RUC:** 2660946-1-842199 DV73
Dirección: VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:
Teléfono: 3979076

Contrato:
Fecha: 25.07.2023
Páginas: 7 de 9
Requisición: 5000008127
Solicitud: 2023
Cotización:

Forma de Pago: Al Crédito
Tipo de Compra: 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022


Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
--------	----------------------	-----	-------	-----------	--------	-------------	-------

balance y alineación de llantas,
Rectificación de tambores traseros.
Suministro e Instalación de
bandas, Ruste de cable de freno
de mano. Suministro e Instalación
de tapa de vagón, suministro e
Instalación de defensa trasera,
suministro e Instalación de
lámparas traseras, Suministro e
Instalación de guardabarros
traseros, suministro e Instalación
de retrovisor interiores, Servicio de
tapicera de sillones. Limpieza de
Interiores, servicio de chapistería V
pintura.
13,449.50



REGLON# 17 MANTENIMIENTO
DE FLOTA PESADA Y LIVIANA
LISTADO DE SERVICIOS,
INSUMOS, MANTENIMIENTO,
PODA, LIMPIEZA,
SANEAMIENTO, DESINFECCION,
FUMIGACION, EQUIPOS Y
REPUESTOS
TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS
HABILES.



UN SOLO PAGO CONTRA LA
PRESENTACIÓN DE LA GESTIO
DE COBRO.

FIANZA:071-001-000103161-
000000 ✓

FUNDAMNETO LEGAL:
ARTICULO 356 DE LA LEY 336 ✓
DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2022,
QUE DICTA EL PRESUPUESTO



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL
Tel: 223 8640

Orden Compra IDAAN

PANAMA
Número: 4000013961

Datos del Proveedor: IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC
Código: 102553 **RUC:** 2660946-1-842199 DV73
Dirección: VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:
Teléfono: 3979076

Contrato:
Fecha: 25.07.2023
Páginas: 8 de 9
Requisición: 5000008127
Solicitud: 2023
Cotización:

Forma de Pago: Al Crédito
Tipo de Compra: 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
--------	----------------------	-----	-------	-----------	--------	-------------	-------

GENERAL DEL ESTADO PARA
VIGENCIA FISCAL 2023
RESOLUCION N°574-2023
DNMYSC DEL 17 DE ABRIL DE
2023
REGLAMENTO ESPECIAL
CAPITLO III PROCEDIMIENTO
NUMERAL 3, ACAPITE B
CONTRATACION POR
COTIZACION

LA ORDEN DE COMPRA
REFRENDADA SERA PUBLICA
EN LA PAGINA WEB DEL IDAAN
UNIDAD SOLICITANTE:
GERENCIA REGIONAL DE
COLON

EL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y
REPARACIÓN DE LOS CUATRO
(4) VEHICULOS SE REQUIEREN
PARA LOS PLANES DE
MANTENIMIENTO PARA LAS
REDES DE ALCANTARILLADO Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN
TODA LA PROVINCIA DE
COLON.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
CUMPLIR CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
188 DEL DECRETO EJECUTIVO
439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE
2020, QUE REGLAMENTA LA
LEY 22 DE 2006 ORDENADA
POR LA LEY 153 DE 2020, QUE
REGULA LA CONTRATACION
PUBLICA.





INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL
Tel: 223 8640

Orden Compra IDAAN

PANAMA
Número: 4000013961

Datos del Proveedor: IMPORTED PARTS PANAMA 2 INC
Código: 102553 RUC: 2660946-1-842199 DV73
Dirección: VIA INTERAMERICANA Tel: 3979076 Fax:
Teléfono: 3979076

Contrato:
Fecha: 25.07.2023
Páginas: 9 de 9
Requisición: 5000008127
Solicitud: 2023
Cotización:

Forma de Pago: Al Crédito
Tipo de Compra: 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
--------	----------------------	-----	-------	-----------	--------	-------------	-------

GARANTIA: 90 DIAS



Última línea

Partida	Gasto	Valor
266.0.1.121.02.00	182	55,807.56
Total		55,807.56

CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:	SUBTOTAL	52,156.60
SON: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE BALBOAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS	IMPUESTO:	3,650.96
	DESCUENTO:	0.00
	FLETE:	0.00
OBSERVACIÓN:	TOTAL:	55,807.56

Se multará a todo proveedor que no cumpla con el tiempo de entrega establecido una vez recibida la orden de compra. Multa del 10.00 % sobre monto total dividido entre 30 por cada día de atraso.

ALMACEN: R3CL Colón

Tiempo de Entrega: 30 DIAS HABILES
Después de recibida la orden de compra
Preparada por _____
Aprobada por _____
Refrendada por _____

Tipo de Entrega: Total
Registro de Presupuesto 266182
Entrega al proveedor _____
Fecha de Vencimiento _____



Fecha y Hora de Impresión: 22.08.2023 09:18:02 Impreso por: RBARRAZA

