

Copia

COPIA



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

En caso de bienes, el proveedor se obliga a responder por los vicios de las cosas hasta por un término de un (1) año, excepto cuando sean bienes perecederos en cuyo caso el término será el usual dentro del ciclo de vida del producto.

CONTRATISTA: ETSA ELEVADORES TRANSNACIONALES S.A.

ORDEN DE COMPRA: 4000013917

ACTO PÚBLICO: Artículo 356 de la ley 336 del 14 de noviembre 2022.

ARTÍCULO: Mantenimiento y reparación para el ascensor del Edificio Sede.

GARANTÍA: 1 año por desperfecto mecánicos- 1 año por desperfecto de fábrica- 6 meses por desperfectos electrónicos- 1 año por mano de obra especializada.

UBICACIÓN: Edificio Sede.

ASEGURADORA: NO APLICA

NÚMERO DE FIANZA: NO APLICA

LÍMITE DE FIANZA: NO APLICA

VIGENCIA: NO APLICA

Valor de la Orden de Compra: B/ 19,999.54

Tiempo de entrega: 20 DÍAS HÁBILES


Vencimiento de la Orden de Compra: 11 de septiembre de 2023.

Damos constancia de la entrega y recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra/Contrato No. 4000013917, Declaración Jurada 5000023277 recibido el 04/09/2023

POR LA ENTIDAD


Ing. Nayib Nader
Jefe de Servicios Generales

Servicios Generales
Instituto de Acueductos y
Alcantarillados


8-22-2023
Ricardo Mata

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000023277

Fecha: 05.09.2023

Página: 1 de 1

Factura: 0000000295

Requisición: 5000007914

Orden de Compra: 4000013917

Almacén: RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

CODIGO: 102677
 DATOS PROVEEDOR: ETSA ELEVADORES TRANSNACIONALES SA
 COND. DE PAGO: Z006
 DIRECCION: EUSEBIO A MORALES

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C1890000000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	C/U	1	18,691.16000	0.00	7.00	0.00	0.00	18,691.16

OBSERVACIÓN:

[Firma]
 Servicios Generales
 Instituto de Acueductos y
 Alcantarillados
 4-9-2023.

Bruto:	18,691.16
Amortización Anticipo:	0.00
Subtotal:	18,691.16
Descuento ITEM	0.00
Subtotal 1:	18,691.16
Descuento 2: ()%	0.00
Subtotal 2:	18,691.16
Impuesto:	1,308.38
Flete:	0.00
Ajuste:	
Total:	19,999.54
Retenciones:	654.19
Neto:	19,345.35

Fecha Entrega Material

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102090109	G. MANT. Y REPARACIÓN	19,999.54	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	19,999.54		0.00	0.00
Totales		19,999.54	19,999.54			

Retención en garantía: 2101030202 RET. S. CONTRATOS X PAGAR 0.00 PAB

Nota: Las actividades de servicio, la firma el funcionario que recibe a satisfacción el servicio

ÓRDENES DE COMPRA: 4000013917

Fecha y Hora de Impresión:
 05.09.2023 14:01:51

Impreso por: DCASTILLERO

Estado: Procesado

Nombre completo y Cédula

Nombre completo y Cédula

Nombre completo y Cédula

Almacenista Cédula No

Supervisor Cédula No

Jefe de la unidad *4-769-785*



Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica



Factura de Operación Interna

Emisor: ETSA ELEVADORES TRANSNACIONALES S.A

RUC: 155728851-2-2022 DV: 32

Correo: ventasp@etsaholding.com,gerenciacomercial@etsaholding.com,ceo@etsaholding.com

Teléfono: 6222-4044,6314-5874

Dirección: Calle 53F Edificio PH Omega, piso número 6 oficina 6F.

Ubicación: PANAMA PANAMA BELLA VISTA

Sucursal:0001

Punto Facturación: 001

Fecha Emisión: 4 de septiembre de 2023 06:44:32 p. m.

Número Factura: 0000000295

Código Interno:

CUFE: FE0120000155728851-2-2022-3200012023090400000002950010118840715334

Protocolo de autorización: 0000155686478-2-201920230000000000050388, de 04/09/2023

Receptor: IDAAN

Tipo Receptor: Contribuyente

RUC: 8-NT-1-10284

DV: 85

Correo: nnader@idaan.gob.pa

Teléfono: 2238-6400

Dirección: AVENIDA BRAZIL

Ubicación: PANAMA PANAMA SAN FELIPE

Código	Cantidad	Un. Medida	Descripción	Precio Un.	Descuento	ITBMS	Total
	1.00	und	MEJORA DE CABINA EN ACERO, CAMBIO DE REVESTIMIENTO DE PISO, LUCES DE INTERIORES DE CABINA, SENSOR DE PESO, RUEDAS DE PUERTA DE PASILLO, CABLE DE ACERO PARA GOBERNADOR DE 8MM, SUPRESOR DE VOLTAJE 220V, MONITOR DE FASE, CONTACTOR PARA DESCONEXION DE MANIOBRA 200VAC 65A, INTERRUPTOR DE LUZ CUARTO DE MAQUINA, CAUCHO PARA SUSPENSION DE CABINA ALTA DURACION, SERVICIO DE MTO PARA ASC EDF SEDE VIA BRASIL.	18,691.16	0.00	1,308.38	19,999.54

Notas: BANCO GENERAL
ELEVADORES TRANSNACIONALES S.A. (ETSA)
CUENTA CORRIENTE 03-06-01-144283-4

Cantidad Items:	1.00
Neto:	\$18,691.16
ITBMS:	\$1,308.38
Total Impuesto:	\$1,308.38
Subtotal:	\$19,999.54
Bonificación Adicional:	\$0.00
Total:	\$19,999.54
Forma Pago:	Crédito
Vuelto:	\$0.00

7-3-2023
[Signature]
Servicios Generales
Instituto de Acueductos y
Alcantarillados



IDAAN

RUC: 8NT1-10204 85



13699091
AV BRASIL

Tel: 223 8640

PANAMA

Número: 4000013917

Contrato:

Fecha: 19.07.2023

Páginas: 1 de 3

Requisición: 5000007914

Solicitud: 08-2023

Cotización:

Orden Compra IDAAN

Datos del Proveedor: ETSA ELEVADORES TRANSNACIONALES SA
Código: 102677 RUC: 155728851-2-2022 DV32
Dirección: EUSEBIO A MORALES Tel: 6314-5874 Fax:
Teléfono: 6314-5874

Forma de Pago: Al Crédito

Tipo de Compra: 28-Artículo 356 de la Ley No. 336 de 14 de noviembre de 2022

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente



Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
C189000000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	C/U	1	0.00	18,691.16	0.00	18,691.16

- CAMBIAR REVESTIMIENTO DE CABINA EN ACERO INOXIDABLE.
- CAMBIO DE REVESTIMIENTO DE PISO
- LUCES DE INTERIORES DE CABINA
- SENSOR DE PESO
- RUEDAS DE PUERTAS DE PASILLO
- CABLE DE ACERO PARA GOBERNADOR DE 8MM
- SUPRESOR DE VOLTAJE 220 V
- MONITOR DE FASE
- CONTACTOR PARA DESCONEXION DE MANIOBRA 200 vac 65A.
- INTERRUPTOR PARA LUZ DE CUARTO DE MAQUINA
- CAUCHO PARA SUSPENSION DE CABINA ALTA DURACION.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ASCENSOR DEL EDIFICIO SEDE VIA BRASIL

Fundamento Legal: Artículo 356 de la Ley 336 del 14 de noviembre 2022.

Resolución N° 574-2023 DNMYSC
DFI 17 ABRIL DEL 2023



INFORME TÉCNICO

Servicio de “Mantenimiento correctivo para el ascensor del Edificio Sede Vía Brasil”.

I. Antecedentes y Resumen General

El ascensor del edificio sede, instalado hace varios años, es un componente vital de la infraestructura del IDAAN. Desempeña un papel fundamental en el transporte vertical de personas, objetos y materiales dentro del edificio. Este mecanismo de transporte vertical facilita la movilidad eficiente y segura de clientes y funcionarios, lo cual es crucial para agilizar las tareas diarias y el desarrollo de los planes y proyectos institucionales.

Además, el ascensor es utilizado por una amplia gama de personas, incluyendo clientes y funcionarios. También proporciona acceso rápido y cómodo a los diferentes pisos del edificio, lo que mejora significativamente la eficiencia operativa de los departamentos y las interacciones con los clientes y proveedores. Al tener un ascensor en buen estado y correctamente mantenido, se asegura que todos los usuarios puedan trasladarse de manera segura y sin inconvenientes, evitando retrasos innecesarios o dificultades de movilidad.

Además de transportar a las personas, el ascensor también juega un papel esencial en el movimiento de objetos y otros elementos necesarios dentro de la sede. El IDAAN puede requerir transportar documentos, equipos, suministros u otros materiales de un piso a otro de manera eficiente. Al igual que este ascensor permite la carga y descarga de estos elementos de forma rápida y segura, ahorrando tiempo y esfuerzo para los funcionarios encargados de realizar estas tareas.

II. **Objetivo de la Contratación:**

Con la contratación del servicio de “Mantenimiento correctivo para el ascensor del Edificio Sede Vía Brasil”. Se logrará prolongar vida útil de la maquinaria.

Motivos de la Contratación:

Optimización del rendimiento: Un servicio de mantenimiento profesional puede ayudarte a optimizar el rendimiento de tus equipos o sistemas. Los técnicos especializados tienen el conocimiento y la experiencia para realizar ajustes, calibraciones y mejoras que permiten que tus activos funcionen de manera más eficiente. Esto puede traducirse en ahorros de energía, mayor productividad y reducción de costos operativos. Al

mantener tus equipos en óptimas condiciones, puedes aprovechar al máximo su rendimiento y obtener un retorno de inversión más rápido.

El mantenimiento regular también permite detectar posibles mejoras o actualizaciones que puedan aumentar la eficiencia o la capacidad de tus equipos. Los técnicos pueden sugerir modificaciones o actualizaciones que te ayuden a mantenerte actualizado con la última tecnología o prácticas de la industria.

Mantenimiento preventivo: Un servicio de mantenimiento regular garantiza que tus equipos, sistemas o instalaciones se mantengan en buen estado de funcionamiento.

Prolongación de la vida útil: El mantenimiento adecuado contribuye a prolongar la vida útil de tus equipos o instalaciones. Al realizar el correctivo necesario, se minimiza el desgaste y los daños, lo que permite que tus activos duren más tiempo. Esto a su vez te ayuda a maximizar tu inversión y evitar gastos innecesarios en reemplazos prematuros.

III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Descripción del Servicio).

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Mejorar o cambiar revestimiento de cabina en acero inoxidable.	Global	1	Para cambio o mejora de todas las paredes internas del elevador. (incluir cobertor de paredes).
2	Cambio de revestimiento de piso	Unidad	1	Nuevo.
3	Luces de interior de cabina	Global	1	En color blanco de 18 watts min.
4	Sensor de peso	Unidad	1	Debe incluir la calibración del nuevo Sensor.
5	Rueda de puerta de pasillo	Unidad	24	Cada piso + puerta.
6	Cable de acero para gobernador de 8mm.	Unidad	5	El cable debe de cubrir lo necesario en metros para el recorrido de 4 pisos +lo que utiliza el cuarto de máquina.
7	Supresor de Voltaje 220v	Unidad	1	Incluir todo lo necesario para su instalación.

8	Monitor de Fases	Unidad	1	Digital.
9	Contactador para desconexión de maniobra 200vac65a	Unidad	1	-
10	Interruptor para luz de cuarto de maquinas	Unidad	1	-
11	Cauchos para suspensión de cabina.	Unidad	4	Deben ser de alta duración.

Fecha de vencimiento de la orden de compra: 11 de septiembre de septiembre 2023.


Valor total de la Orden de Compra: B/. 19,999.54

Fecha de recibido conforme: 4 de septiembre de 2023.

Lugar de Entrega: Edificio Sede Vía Brasil.


Anexo Fotográfico

1. Mejora de marcos y puertas de cabina. (Mejora de cabina).




[Handwritten signature]

2. Cambio de revestimiento de piso.



3. Luces de interior de cabina.






4. Ajuste de sensor de peso.


Utilización de pesas para ajustar el sensor. (Antes solo se podía subir máximo de 3 personas, el elevador a fecha 1 de septiembre 2023 uede cargar lo que dispone de fábrica de entre 4 a 6 personas).




5. Ruedas de pasillo.



6. Cable de acero para gobernador de 8mm.




7. Supresor de voltaje 220v




8. Monitor de fases





9. Contactor de Maniobra.



10. Luz de cuarto de máquina.



11. Cauchos para suspensión de cabina.



[Handwritten signature]

Actividad	Unidad	Cantidad	Observaciones	Trabajo realizado	Observaciones de entrega
Mejorar o cambiar revestimiento de cabina en acero inoxidable.	Global	1	Para cambio o mejora de todas las paredes internas del elevador. (incluir cobertor de paredes).	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Sobano PB 1 ✓ 2 ✓ 3 ✓ CABINA ✓
Cambio de revestimiento de piso	Unidad	1	Nuevo.	✓	Sin obs.
Luces de interior de cabina	Global	1	En color blanco de 18 watts min.	✓	Sin obs.
Sensor de peso	Unidad	1	Debe incluir la calibración del nuevo Sensor.	✓	Sin obs
Rueda de puerta de pasillo	Unidad	24	Cada piso + puerta.	✓	Sin obs
Cable de acero para gobernador de 8mm.	Unidad	5	El cable debe de cubrir lo necesario en metros para el recorrido de 4 pisos + lo que utiliza el cuarto de máquina.	✓	Sin obs
Supresor de Voltaje 220v	Unidad	1	Incluir todo lo necesario para su instalación.	✓	Sin obs
Monitor de Fases	Unidad	1	Digital.	✓	Sin obs
Contactador para desconexión de maniobra 200vac65a	Unidad	1	-	✓	Sin obs
Interruptor para luz de cuarto de maquinas	Unidad	1	-	✓	Sin obs
Cauchos para suspensión de cabina.	Unidad	4	Deben ser de alta duración.	✓	Sin obs.

myh... 4-9-2023. / 